




4. Cu-B1: Hume-Rothery-Phasen (Forts.)



Struktur von γ-Messing



Mechanische Eigenschaften von Messing (links) und Bronze (rechts)